

テクノエレベーター製エレベーターを所有のお客様へ
《部品供給に関するお知らせ》

平素より弊社製エレベーターをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

表題の件、弊社が今までに製造・納入したエレベーターの内、既に生産を中止している機種におきましては、機能維持のための保守部品の一部に供給困難となるものが生じております。

つきましては、当該機種における部品供給に関して以下の通りご連絡させていただきま
すので、何卒事情ご賢察賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

－記－

1. 対象となるエレベーター

機種名称	生産期間
VKドアモーター（SASAKI製）が設置されている エレベーター	1987年～1992年

2. 対象となる部品

VKドアモーター（減速機、ブレーキ内蔵）

3. 部品供給が困難な理由

ドアモーターメーカーによる部品供給が不可能な状況にあるため。

4. ご注意いただきたい点、及び今後の対応について

(1) ご注意いただきたい点

ドアモーターはエレベーターの所期性能を発揮させるための重要な部品です。VK
ドアモーターの故障が発生した場合には部品の手配に2ヶ月ほど要します。

(2) 今後の対応について

現行機種に採用しているドアインバータ制御方式への置き換えをご検討賜ります
よう、宜しくお願い申し上げます。

－以上－

<添付資料> 部品供給困難に伴いご注意いただきたい点

部品供給困難に伴いご注意ください （VKドアモーター）

■供給困難な部品と機能

部品	機能
VKドアモーター	エレベーターのドアを開閉させるモーターです。 （減速機とブレーキが内蔵されています）

■供給困難な部品が故障した場合の影響

部品	機能
VKドアモーター	エレベーターのドアの開閉ができなくなります。 VKドアモーターの故障が発生した場合は、部品の手配に2ヶ月ほど要します。

■部品説明図（ご参考）

